

## 극한의 온도를 견딜 수 있는 이중 단열 라이너가 특징인 견고한 네오프렌 작업 장갑

- **특화된 보호:** AlphaTec® 19-024 네오프렌 장갑의 부드러운 이중 단열 라이너는 최대 **180°C/356°F**의 뜨거운 표면에 간헐적으로 접촉할 때를 포함한 열 위험 및 위험 요소에 대한 고급 보호를 제공합니다.
- **향상된 보호 기능:** 세제 및 세척액에 영향을 받지 않는 네오프렌 코팅으로 뛰어난 기계적 보호와 다양한 화학물질, 오일 및 기름기에 대한 보호가 강화되었습니다.
- **향상된 유연성 및 그립:** 유연성이 뛰어나도록 설계되어 착용자에게 뛰어난 그립을 제공하므로 더욱 자신감 있는 핸들링과 확실한 민첩성을 제공합니다.

### 산업

- 기계류 및 장비
- 금속 가공
- 화학
- 자동차 부품시장

### 용도

- 프레스 작업
- 날카롭거나 거친 모서리를 가진 재료의 취급
- 생산 라인 지원 및 유지보수
- 원재료 충전 및 혼합
- 예상치 못한 누출, 유출 또는 기타 방출



# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

## 19-024

내화학 및 단열 장갑, 단열 라이너와 함께 네오프렌 코팅 처리

기존 제품명: Scorpio™ 19-024

### 주요 특징

- 이중 단열 보온 라이너: 고온과 저온에서 모두 작업자를 보호\*
- 고급 네오프렌 코팅: 뛰어난 기계적 보호 및 화학물질용 보호
- 유연하고 그림을 향상시킨 디자인: 섬세한 움직임과 자신감 있는 핸들링

최대 표면 온도 180°C/356°F의 뜨거운 물체와의 간헐적인 접촉으로부터 보호\*



### 성능 표준



EN388: 2016



3122B

EN 511



121

EN ISO 374-1:2016



AKLMPT

EN ISO 374-5:2016



EN 407



32XX4X



### 사양

브랜드   스타일	설명	사이즈	길이	색상	포장
AlphaTec® 19-024	Liner Material: 코튼 Coating Material: 네오프렌	8, 10	450 / 17.7	블랙	• 1 bag당 1컬레 1 carton당 12 bags

유럽, 중동 및 아프리카 지역  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
전화: +32 (0)2 528 74 00  
팩스: +32 (0)2 528 74 01

북미 지역  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
전화: +1 800 800 0444  
팩스: +1 800 800 0445

라틴 아메리카 및 카리브해 지역  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. 멕시코  
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

캐나다  
Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
전화: 1 800 363-8340  
팩스: 1 888 267-3551

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중.  
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.