

# Hynit®

## 32-105

有效防护油渍和污垢的手套



防油



轻型应用

## 轻质防护手套，耐用、灵活且舒适

- **提高耐用性和灵活性：** Hynit® 32-105 工业手套采用特殊丁腈配方，兼具出色的耐磨性和超强的柔韧性
- **增强防护：** 这款手部防护手套的液体防渗技术可防油、油脂和污垢
- **更舒适：** 这款耐用的工作手套采用棉质材料制成，可确保透气性和舒适性



### 行业

- 汽车
- 机械和设备
- 金属加工
- 矿业

### 应用

- 组件的装配和检查
- 向生产线交付零件
- 抓握结构件
- 装卸粗糙的零件或盒子
- 总装
- 处理应用程序和清洁工具
- 运送和装载产品

# Hynit®


## 32-105

有效防护油渍和污垢的手套

### 关键特征

- **特殊丁腈配方：** 具有出色的耐用性和柔韧性
- **液体防渗技术：** 防油、防油脂、防污垢
- **联锁针织衬里：** 确保透气舒适

### 性能标准与 监管合规



### 规格

品牌/样式	说明	量规	尺码	长度	涂层颜色	包装
Hynit® 32-105	<b>精加工:</b> 全浸渍 <b>涂层材料:</b> 丁腈 <b>衬里材料:</b> 棉布, 双面针织面料 <b>袖口样式:</b> 易穿戴	不适用	6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10	208-237 mm/ 8.18-9.33 inches	蓝色	● 12副/袋; 12袋/箱

### 欲了解更多信息, 请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com), 或通过以下方式联系我们

#### 欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV  
地址: Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
电话: +32 (0) 2 528 74 00  
传真: +32 (0) 2 528 74 01

#### 北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)  
: 111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
电话: +1 800 800 0444  
传真: +1 800 800 0445

#### 澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址  
: Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
电话: +61 1800 337 041  
传真: +61 1800 803 578

#### 亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center)  
(马来西亚) 私人有限公司  
地址: Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
电话: +603 8310 6688  
传真: +603 8310 6688

#### 拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)  
地址: Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. 墨西哥  
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### 加拿大

安思尔加拿大 (Ansell Canada)  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
电话: +1 800 363 8340  
传真: +1 800 267 3551

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。